

# LEADING THE WAY - The all new Touareg

Beitrag von „coala“ vom 13. Juni 2018 um 16:00

[Zitat von pe7e](#)

[...] Weißt du auch ob es auch Alternativen für das billige Hochglanzplastikzeug an der Mittelkonsole und auf dem Armaturenbrett gibt? [...] Angeblich ging das Display nicht heller [...]

Servus,

die schwarzen Kunststoffeinlagen im Bereich Getriebewahlhebel/Getränkehalter etc. und das horizontale Band zwischen den eigentlichen Dekoreinlagen und den Luftausströmern im Armaturenbrett, die wird man leider nicht los. Und ich stimme hier zu, dass die Materialanmutung dieser Kunststoffoberflächen in der Tat noch Potenzial nach oben bietet.

Das Display wird in seiner Helligkeit zusätzlich automatisch geregelt, abhängig sowohl von der Lichtstärke außerhalb und innerhalb des Fahrzeugs. Fährst du z.B. "in die Sonne", dann liegt die Helligkeit höher um sich dem Sehvermögen der Augen anzupassen, genauso ist es, wenn es im Fahrzeug sehr hell ist. Möglicherweise standen die Lichtverhältnisse in der Halle halt so, dass nicht mehr Helligkeit benötigt wurde. Das bedeutet definitiv nicht, dass das Display nicht mehr hergibt, es ist im Gegenteil sehr brillant und auch hell wenn es notwendig ist.

Grüße  
Robert