

RDKS am touareg

Beitrag von „diederit“ vom 14. Juni 2018 um 20:57

Hi

wir haben den Touareg nun neu.

ab wann wurden die Sensoren zur Erkennung von RDKS verbaut?

derzeit wird im RNS850 das Menue „reifendruck“ nicht al angezeigt.

haben wir dann die Funktion nicht? Modell 2013, T2