

# **RDKS am touareg**

**Beitrag von „Todi“ vom 18. Juni 2018 um 14:28**

Servus,

ich fasse das von Arndt schon geschriebene nochmal für dich zusammen... Bei den ersten T2 der Modelljahre 2010 - 2014 war das aktive RDKS - mit Radsensoren und entsprechender Hardware im Fahrzeug - aufpreispflichtiges Extra. Ein passives System - über die ABS/Drehzahlsensoren - wurde für den T2 nie angeboten/verbaut. Mit dem Facelift zum Modelljahr 2015 (Herbst 2014) wurde das aktive RDKS durch gesetzliche Auflagen in die Serienausstattung übernommen.

Ob du bei deinem 2013er über ein (zum Produktionszeitpunkt aufpreispflichtiges) RDKS verfügst, wirst du zudem nicht über das RNS 850 feststellen können. Die Anzeige bei verbautem RDKS wurde beim T2 über das MFD (Multifunktionsdisplay) zwischen Tacho und Drehzahlmesser realisiert und ist wie folgt anwählbar(hier am Beispiel meines 2016er Facelift):

Über das rechte Steuerkreuz am Lenkrad "Fahrzeug" auswählen

[InkedRDKS1\\_Li.jpg](#)

Mit der Menütaste (unter dem rechten Steuerkreuz) die Auswahl öffnen und "Reifendruck" anwählen..

[InkedRDKS2\\_Li.jpg](#)

Mit "OK" im rechten Steuerkreuz bestätigen und schon hast du den Reifendruck in der Anzeige...

[RDKS3.jpg](#)

Falls die Auswahlmöglichkeit bei dir nicht erscheint, ist kein RDKS verbaut...

Gruß

Todi