

Fehler p3063 Turbo/Super Charger Overboost Condition

Beitrag von „Nightfire“ vom 18. Juni 2018 um 22:52

Hallo Todi

Das Auto ist von 2005 und hat 162000 KM. Service wurden regelmässig gemacht der Motor ist im Originalzustand (kein Tuning) mein Diagnosegerät ist ein OBD2-OD350 für VW und Audi. Mein Mechaniker wissen ist beschränkt, gewisse sachen kann ich selber machen aber sobald am Motor was ist bin ich auf Profis angewiesen.

Das Problem mit dem Signal „Abgas Werkstatt“ kahm am anfang nur wenn ich den Wohnwagen drann hatte und der Motor warm war und nach einer gewissen Zeit viel er in Notlauf und die Leistung war weg. Jetzt ohne Anhänger hab ich machmal keine Fehlermeldung und manchmal schon.