

# **Außenspiegel klappen nur noch sporadisch ein und aus.**

**Beitrag von „krzys“ vom 22. Juni 2018 um 11:39**

## [Zitat von Aufsteiger](#)

Hallo Hospitant,  
die Ursache für den Fehler, dass die Spiegel nur noch sporadisch aus und einklappen, war ein defekter Stellmotor des linken Spiegels. Die VW Vertragswerkstatt in Bad Neuenahr hat dies herausgefunden und repariert bzw. den Stellmotor ersetzt. Angeblich kann man den Motor nicht reparieren. Kosten hierfür ca. 1 000,00 €.  
Die beiden Spiegel, so die Aussage des Monteurs, "kommunizieren" miteinander. Soll heißen, wenn du, linker Spiegel nicht mehr funktionierst mach' ich auch nichts mehr.  
Wer's glaubt wird seelig!! Der Stellmotor, soviel habe ich mitkommen, sitzt hinter der Innenverkleidung der Fahrertür.  
Wenn weitere Fragen anstehen, bitte melden.

Vielen Dank für Deine schnelle Antwort. Ich werde der Sache nachgehen.  
Gruß krzys