

Neues RNS510 7L6 035 680 BX und VW FSE Bluetooth Modul 7P6 035 730 M liegt hier ...

Beitrag von „arthus1“ vom 23. Juni 2018 um 12:43

Nicht das Telefon muss sich mit RNS 510 verbinden sondern umgekehrt.

Wenn das über dem MFA nicht gefunden wird brauchst du wahrscheinlich ein neues Bluetoothmodul, welches unter dem Beifahrersitz verbaut ist.

In der Bucht gibt es immer wieder gute Angebote, habe meins auch daher.

Du brauchst wahrscheinlich eins mit dem Endbuchstaben E oder F, viele bieten diese auch fertig kodiert an, wegen Sprachwahl.

Gruß Arthus