

R5 springt kaum an - NICHT Batterie

Beitrag von „IT-CS“ vom 18. Februar 2005 um 13:06

Hast Du vielleicht ein 2004'er Modell ?

wenn ja, dann lass mal die Starterklappe prüfen. Bekanntes Serienproblem der 2004'er. Tritt besonders bei Temperaturen unter 5 Grad C auf. So weit ich noch weiß ist die Passung der Klappe zu eng, dadurch verklemmt sich diese und öffnet nicht. Daher Fehlinformation an das Steuergerät etc...

Gruß, Jörg