

Keine Funktion elektr.Glashubschiebedach

Beitrag von „poni“ vom 2. Juli 2018 um 20:33

Hallo,

nach einem Totalausfall der Batterie mit anschließendem Austausch habe ich keine Funktion mehr auf meinem Schiebedach.

Im VCDS Log kann ich keinen Fehler zuordnen und die Sicherung ist auch OK.

Ich habe keinen Ansatz wo und wie ich weitersuchen soll.

Ich bin für jede Anregung dankbar.

Touareg 1 7L 225 PS V6 TDI Individual Bj 2006

vielen Dank

Poni