

2.5 springt schlecht an.

Beitrag von „Touaregtaylor“ vom 3. Juli 2018 um 20:37

Hallo ich habe das Problem das er wenn er lange steht schlecht anspringt ich habe aber keine ölovermehrung. Kann es was anderes sein als die pde