

ACC und Front Assistent nicht verfügbar

Beitrag von „coala“ vom 13. Juli 2018 um 19:47

[Zitat von charly-sl-300](#)

Mein Touareg steht immer noch bei VW in der Werkstatt. Bekommen ACC nicht justiert. Haben mit Wolfsburg Kontakt aufgenommen. [...]

[Zitat von charly-sl-300](#)

Längere Fahrt habe ich jetzt gemacht,
Und es funktioniert alles wieder.
Jetzt bin ich mal gespannt wie die Rechnung ausfällt.

Gruß
Karl-Heinz

Servus Karl-Heinz,

danke für die Rückmeldung. Ich vermute mal, es wurde eine mechanische Grundeinstellung eines oder beider Radarsensoren notwendig. Die möglichen Korrekturmöglichkeiten via Diagnosesystem sind softwareseitig von den Winkeln her begrenzt, liegt die Abweichung zu stark daneben, dann muss manuell korrigiert werden. Hierfür gibt es vom TSC entsprechende Anweisungen für den Händler, die Grundeinstellung wird ebenfalls auf dem optischen Richtstand mit Hilfe eines Laseraufsatzes vorgenommen. Das ist ein bisschen mehr Aufwand, da hierzu direkt an/in den Sensoren geschraubt wird. Bin deshalb auch gespannt auf die Rechnung...

Grüße
Robert