

Wassertemperatur, Öltemperatur bei Touareg V6 BKS BJ 2007 Facelift

Beitrag von „Hannes H.“ vom 14. Juli 2018 um 08:25

Wurde der Temperatursensor auch schon mal gewechselt? Ev. wird der Wagen ja gar nicht heiss, sondern der Sensor ist kaputt...

MfG

Hannes