

Problem mit Automatik nach längerer Standzeit

Beitrag von „mgurs“ vom 19. Juli 2018 um 14:47

[Zitat von vailbeavercreek](#)

Hallo,

2-3 Sekunden ja, aber nicht Minuten !!

Füllstand des ATM Öls nach Vorgabe überprüfen.

Sg

VBC

Hallo allseits

Den Ölstand habe ich nochmals prüfen lassen und der entspricht der Vorgabe. Wir vermuten dass das Rückschlagventil ein Leerlaufen des Wandlers verursacht. Wer weiss wo das Rückschlagventil sitzt? Evtl. im Schaltkasten oder in einer Leitung?

Gruss Urs