

Zentralverriegelung entriegelt bei Annäherung

Beitrag von „fetter-diesel“ vom 21. Juli 2018 um 00:32

Defekte türgriffe (sennsoren) verursachen dieses fehlerbild
Abklemmen des türgriffsensorkabels oder neue türgriffe

Benutze mal die Suchfunktion da gibt es Fehlerbeschreibung (Kessy)
Ist übrigens das lila graue kabel am Stecker unten an der Tür