

V6 TDI BKS unrunder Leerlauf und starke Rauchbildung

Beitrag von „Jetta993“ vom 24. Juli 2018 um 04:40

Morgen!

Hatte ein Kolllege auch bei seinem A6 , da waren es die aufgearbeiteten Injektoren.
Volle Leistung, aber im Leerlauf sehr unrunder Motorlauf.

Lg aus Österreich