

Erste Erfahrungen zum neuen Touareg III (CR)

Beitrag von „Sacoma99“ vom 30. Juli 2018 um 11:37

Hallo Robert,

kann ja alles sein was du schreibst. Finde ich auch gut das ich Interesse geweckt habe.

Aber mein Auto steht seit 07.30 Uhr in Wob.

Folgende Mängel versucht man hier zu beseitigen.

1. Tür vorne Links und hinten Rechts müssen neu eingestellt werden, schließen teilweise erst beim 2 oder dritten zuziehen.
 2. Klimaautomatik ist komplett durch einander. In der AutomatikEinstellung ist kein Luftaustritt an die Windschutzscheibe sowie an die Seitenscheiben. Kann nur Manuell eingestellt werden.
 3. Luft über dem Navi direkt ins Gesicht habe ich mit 3 Leuten von VW heute morgen an 2 Vergleichsfzg. getestet. Antwort ein lautes: Oh
 4. Schaltung. Beim ausrollen lassen an eine Ampel oder ein Stauende, dann beim beschleunigen springt er vom 3 oder 4 Gang in den ersten Gang auf 4000 Umdrehungen. Und braucht 5-6 Sek. bis er weiß was er machen soll.
- Das sind die 4 Punkte die heute Morgen von VW festgestellt worden sind.

Ich wünsche dir bei weitem Testfahrten viel Erfolg, und immer ein 100% Auto

Gruß Thomas