

# Erste Erfahrungen zum neuen Touareg III (CR)

Beitrag von „T-Bone Shifter“ vom 3. August 2018 um 23:10

[Zitat von Sacoma99](#)

4. Schaltung. Beim ausrollen lassen an eine Ampel oder ein Stauende, dann beim beschleunigen springt er vom 3 oder 4 Gang in den ersten Gang auf 4000 Umdrehungen. Und braucht 5-6 Sek. bis er weiß was er machen soll.

Gruß Thomas

Hi Thomas,

das gleiche Verhalten zeigt unser Dicker TII Facelift nach dem sogenannten "Robustheitsupdate". Komischerweise ist es mir anfänglich nicht aufgefallen aber genau wie du es beschreibst beim "heranrollen" an eine Kreuzung oder Stau.

Ansonsten Danke für die ersten Eindrücke!

Da gebe ich gern eine Anekdote aus der Fliegervelt zum Besten: Never drive an A Modell!!! 🤖  
Lieber warten, bei uns noch ca. 2 Jahre bis zu neuen!

LG

Manu