

R5 springt kaum an - NICHT Batterie

Beitrag von „MBVPO“ vom 18. Februar 2005 um 17:22

Bei meinem Sharan war es ein kleines Plastikteil, das sich im Tank gelöst hat und sich vor die Ansaugleitung gelegt hat.

Gruß Bernd