

Erste Erfahrungen zum neuen Touareg III (CR)

Beitrag von „coala“ vom 6. August 2018 um 09:59

Servus Thomas,

ah ok, das stimmt dann was nicht. Dass keine gekühlte Luft an die Windschutzscheibe austritt, ist allerdings normal und so vorgesehen. Da wird sich dann auch nichts dran ändern.

Hat dein Fahrzeug denn die 4-Zonen-Climatronic oder die normale 2-Z-C. ? Zur Problematik mit Zugluft ins Gesicht durch den Luftaustritt oben am Armaturenbrett: Bist du denn besonders groß oder klein, oder sitzt du (sorry für die Frage) irgendwie in einer ungewöhnlichen Position im Fahrzeug? Ich kann dies bei meinem Fahrzeug nicht nachvollziehen, ebenso wenig bei den beiden Testautos. Reproduzieren lässt sich das nur, wenn man so halb über der Mittelkonsole, fast mittig im Fahrzeug hängt. Und das ist klar und richtig so mit der Luftführung, denn da sitzt ja normalerweise keiner 😄

Bei normaler Sitzposition könnte ich mir nur noch vorstellen, dass das bei dir ein mechanisches Problem ist, also die direktionale Luftleitung nicht stimmt. Sei es durch ein nicht richtig eingerastetes Bauteil unterhalb des Luftaustrittsgitters, oder "ungünstige Fertigungstoleranzen", wie es immer so schön genannt wird.

Welches Klimaprofil benutzt du denn eigentlich? Sanft, mittel oder stark? Erstere beiden reichen zur Klimatisierung aus, die intensivste Einstellung produziert mir eher zu viel Strömungsgeräusche und eine zu starke Luftbewegung im Fahrzeug. (Ist natürlich Geschmackssache)

Grüße
Robert