

Dröhnen ab 30 km/h

Beitrag von „feuerwehrmann“ vom 13. August 2018 um 20:53

Moin..Moin..Das Dröhnen hatten wir früher schon Öfters gehabt,da waren die Henkel am Dach falsch Montiert.Hast Du Henkel oder Dachreling.Wenn Henkel dann mach sie mal ganz AB...

Mfg..Thomas