

Dröhnen ab 30 km/h

Beitrag von „Knortschi“ vom 13. August 2018 um 21:11

[Zitat von feuerwehrmann](#)

Moin..Moin..Das Dröhnen hatten wir früher schon Öfters gehabt,da waren die Henkel am Dach falsch Montiert.Hast Du Henkel oder Dachreling.Wenn Henkel dann mach sie mal ganz AB...

Mfg..Thomas

Ja hab die Henkel montiert aber an denen liegt es nicht, da ich sie ewig schon nicht mehr angefasst habe und Sie richtig herum montiert sind. Und damals trat das Geräusch von den Henkeln erst ab 120 km/h auf. Und das Geräusch war auch ein anderes als das jetzt. Wie gesagt an den Henkeln liegt es nicht.