

# Abgas-Werkstatt Fehlermeldung; Saugrohrklappe defekt

Beitrag von „yaandy“ vom 17. August 2018 um 12:50

[Zitat von mark1](#)

Ich schätze, der Grund war der Getriebestecker. Es ist ein bekannter Fehler, der eigentlich nur durch Austausch behoben werden kann, da das Getriebeöl immer wieder hochkriecht. Wenn die Schaltprobleme wieder anfangen sollten, würde ich den Stecker tauschen...

Gruss  
Mark

Hallo Mark,

ich kämpfe auch schon seit langem mit der Fehlermeldung "Abgas Werkstatt" an meinem Touareg.

Im Fehlerspeicher wird der Fehler P1008 "Saugrohrklappe unterer Anschlag nicht erreicht" angezeigt, habe auch schon das Koppelgestänge samt Stellmotor getauscht und der Fehler kommt immer wieder.

Ist die Fehlermeldung nach dem Tausch des Getriebesteckers an deinem Auto verschwunden?

Mich wundert was ein Getriebestecker mit der Saugrohrklappe zu tun haben kann.

Was mir auch auffällt, dass der Dicke manchmal unsauber schaltet, irgendwie ruckartig, war das bei deinem auch so ähnlich?

Danke für deine Antwort im Voraus.

Gruß  
yaandy

VW Touareg, V6 3.0 TDI, Bj. 01/2006, Motorcode BKS, King Kong Ausstattung