

# Spiegel klappen nicht an - jemand eine Idee der Fehlerfindung

Beitrag von „heland“ vom 25. August 2018 um 00:07

Moin,

seit gestern klappen meine Spiegel bei meinem Touareg 7I, GP nicht mehr an. Da es beide Spiegel betrifft Glaube ich nicht an die Stellmotoren. Bei dem Schalter funktionieren allerdings alle anderen Funktionen, wie Spiegelverstellung, Heizung etc.. Darum habe ich auch noch nicht nach der Sicherung geschaut (welche?).

Da es vor einer Woche durchs offene Schiebedach ins Auto geregnet hat und die Mittelkonsole um den Schalthebel sowie der Getränkehalter geflutet war, wäre auch Oxidation an den Kontakten denkbar. Bevor ich jetzt alles auseinander bauen muss, hat jemand eine Idee der optimalen Fehlersuche?