

# **RNS 850 ohne Bluetooth Telefonfunktion**

**Beitrag von „Johnny87“ vom 1. September 2018 um 22:55**

Habs geschafft!

Das Navi muss neu gestartet werden, dann kann man es normal in den Einstellungen aktivieren (nicht im green Menü).