

Touareg II - Radio Code nach Reset??

Beitrag von „Hannes H.“ vom 3. September 2018 um 20:21

[Zitat von Plani](#)

Bei einem Radio Reset (RNS 850) muss man danach, so wie früher, einen Code zur Aktivierung eingeben. Bei meinen Kaufunterlagen war nix dabei und der Vorbesitzer konnte mir auch nicht weiter helfen.

Mit Reset meinst du wahrscheinlich einen Stromausfall oder Wechsel der Batterie? Dann musst du nichts eingeben, das ist bei VW schon länger so, dass die Fahrzeugelektronik das bestehende Equipment wieder erkennt.

MfG

Hannes