

# **Touareg II - Radio Code nach Reset??**

**Beitrag von „Plani“ vom 3. September 2018 um 22:29**

Ich meine den Neustart des Gerätes nach drücken der 4 tasten und des Drehknopfes.  
Es sind ein paar "Einstellungen" vorgesehen, die den Neustart des Gerätes erforderlich machen.  
Also keine Eingabe von einem Code.