

Zitterndes Xenon Licht

Beitrag von „Trixi2“ vom 10. September 2018 um 06:54

Tausche mal die Birne aus , hatte das am ML sobald die warm war setzte sie aus,soll angeblich durch die Wärme denn erforderlichen Gasdruck nicht mehr haben ????,hauptsache es geht nach dem Wechsel dachte ich mir