

Zitterndes Xenon Licht

Beitrag von „DonJose“ vom 10. September 2018 um 07:38

[Zitat von Trixi2](#)

Tausche mal die Birne aus , hatte das am ML sobald die warm war setzte sie aus,soll angeglichen durch die Wärme denn erforderlichen Gasdruck nicht mehr haben ????,hauptsache es geht nach dem Wechsel dachte ich mir

Die Birne ist von rechts nach links getauscht worden , rechte Seite war heile und nach dem tauschen ist das gleiche Problem geblieben.