

Touareg kein Fehler aber regelt ab 90 ab

Beitrag von „Hannes H.“ vom 17. September 2018 um 20:22

Die Stellung muss auf HIGH sein. Hast du kein Handbuch, da ist alles beschrieben.

Der 5. Gang bei 50 hat nichts zu sagen, das kann durchaus sein, aber interessant wäre dazu die Drehzahl vom Getriebe.

MfG

Hannes