

Touareg kein Fehler aber regelt ab 90 ab

Beitrag von „tight7833“ vom 17. September 2018 um 20:27

[Zitat von Hannes H.](#)

Die Stellung muss auf HIGH sein. Hast du kein Handbuch, da ist alles beschrieben.

Der 5. Gang bei 50 hat nichts zu sagen, das kann durchaus sein, aber interessant wäre dazu die Drehzahl vom Getriebe.

MfG

Hannes

Die Drehzal war recht niedrig finde ich, mehr so kraftlos für einen V10 fande ich. Ist mein erster Touareg, deshalb habe ich garkeine Ahnung. Ein Handbuch war leider nicht dabei. Hatte 2 Drehknöpfe neben dem Wahlhebel, und hatte beides auf runter geatellt, da ich dachte es sei für das Fahrwerk, und in der mitte habe ich es auf Sport gestellt gehabt. Und so wurde er dann auch abgeschleppt zur Werkstatt... wo er leider noch immer steht.