

Kardanwelle - Schlagen / Vibration am Antriebsstrang - Kardanwellenlager

Beitrag von „heland“ vom 18. September 2018 um 20:58

[Zitat von Touaräg](#)

@ heland ...klapper doch mal paar freie Werkstätten ab und frag mal nach..kost ja nix!
Ersatzteil >>>>

<https://www.ebay.de/itm/VW-Touareg...6MAAOSw4UtWTg2d>

Alles erledigt!

Wie schon geschrieben, habe ich die Kardanwelle bei GKN Service, Ottensener Straße 150 in Hamburg, instandsetzen lassen. Hab sie heute morgen gebracht und konnte sie nach 2 Std. abholen (nicht Standard, aber weil ich 30km entfernt wohne und freundlich gefragt habe). Den Ein- und Ausbau der Welle hat eine ortsansässige Werkstatt gemacht.

Statt ca. € 1.400,- bei VW (Welle € 899,-; Wechsel € 280,- jeweils plus MWST) hab ich jetzt ca. € 400,- Kosten (Austausch Mittellager ca. € 310,-; Montage € 84,25 inclusive).

Laut GKN wird das VAG Originalteile auch von Spindan gefertigt. Die Spindan-Kardanwelle könnte man auch bereits ab €319,- bestellen. Da kann man mal sehen, welche Wertschöpfung so ein VW Originalteile-Aufkleber bewerkstelligt (wobei ich mich gerade über das Label „Made in Germany“ wundere... bezieht sich wahrscheinlich auf „VW“, aber das stimmt beim Touareg ja auch nicht!). Egal: läuft!

Auf die nächsten 116TKm💎💎