

Turbolader?

Beitrag von „camperwolf“ vom 21. September 2018 um 18:13

Hallo Jetta993,

in der Zwischenzeit haben wir den Fehler gefunden. Es ist wie Du schreibst, der Krümmer. Dieser hat einen Riß.

Wir waren erst in einer Fachwerkstatt (VW) dort wurde uns von einem Mechaniker kurz mitgeteilt, das liegt wohl am Tubolader. Termin aber erst nächste Woche möglich. Wir also wieder nach Hause und in einer kleinen Werkstatt nachgefragt. Dort dann den Fehler gefunden. Er hat es jetzt erst einmal geschweißt, aber ist wohl trotzdem nicht ganz dicht, da er nicht so dran kommt. Werden jetzt über diese Werkstatt einen neuen bestellen und er baut uns den auch ein.

Ärgerlich, aber wir werden es verschmerzen können.

Danke

Wolfgang