

Kardanwelle - Schlagen / Vibration am Antriebsstrang - Kardanwellenlager

Beitrag von „guenner“ vom 22. September 2018 um 15:00

So, mich hats jetzt auch erwischt, 3.0 V6 TDI mit 158t Km

Seit Anfang der Woche, hatte ich morgens auf dem Weg zur Arbeit, in der ersten leichten Linkskurve leichte Vibrationen in der Mittelarmlehne. Ein paar Tage später dann beim beschleunigen ein Schlagen am Unterboden. Heute Morgen habe ich mich mal unters Auto gelegt und nachgesehen. Wie ich es schon befürchtet hatte, hat der Gummiring zwischen Lager und Käfig das zeitliche gesegnet.

Da ich schon länger befürchtet habe, dass mich dieser Defekt ereilen wird, habe ich schon seit letztem Jahr den Kawemila Rep. Satz <https://kawemila.jimdo.com/> im Handschuhfach liegen.

Heute habe ich mich dann daran gemacht, den Ring zu montieren. Das ist in einer Knappen Stunde erledigt. Probefahrt - soweit alles I.O.

Das Lager selbst, hat ganz minimales Spiel, dreht sich aber noch ohne Geräusche. Ich denke, ich werde bei Gelegenheit die Welle mal ausbauen und das Lager instandsetzten lassen. Mal schauen, wie lange die provisorische Reparatur hält.