

Fernlicht funktioniert nicht

Beitrag von „molbrich“ vom 24. September 2018 um 23:58

Nachdem ich den Scheinwerfer heute ausgebaut bekommen hab, dank Kärcher und der Hinweise aus

....

Zitat von molbrich

Hallo zusammen, der entscheidende Hinweis war von Darragh:

Ich habe daraufhin 1 Minute den Kärcher von vorn in die Schlitz zwischen Kotflügel und Scheinwerfer gehalten und dann lies sich der 6 Kant ganz leicht bedienen.

Mehrere Werkstätten hatten aufgegeben, wie hier vorweg vielfach zu lesen..... Am Ende mit Pressluft trocken geblasen und fertig.

und die hintere große Klappe mit 4 Torx geöffnet hatte,

lag denn auch gleich das gelöste und hier mehrfach als Ursache der defekten Fernlichtklappe vorhergesagte braune Kabel lose herum.

Der metallene kl. Stecker direkt auf dem messingfarbenen Stellmotor ist gebrochen und muss ersetzt werden. Das sind Standard 12 V KFZ Steckkontakte, sw oben braun unten.

Ich hoffe, durch die Bilder und die beiden Artikel auch etwas Feedback zu diesem Forum beigetragen zu haben.. super Sache dies Forum, sonst wäre man ausgeliefert....

[IMG 4768.jpg](#)[IMG 4765.jpg](#)[IMG 4769.jpg](#)[IMG 4764.jpg](#)[IMG 4767.jpg](#)[IMG 4762.jpg](#)[IMG 4766.jpg](#)

Warum bricht denn so ein Stecker ? das ist doch ein Modellfehler. [IMG 4770.jpg](#)