

OPS piept nicht bzw. Spät

Beitrag von „orey“ vom 25. September 2018 um 07:22

Guten Morgen,

Ich habe seit 3 Tagen einen Touareg 7p.

Mein OPS piept irgendwie nicht wenn ich auf ein Hindernis zu fahr. Wenn ich dann stehe, also bereits eingeparkt habe piept er los.

Ich habe das Gefühl das er zu spät einsetzt?

Erfahrene touareg Besitzer wissen bestimmt was ich meine? Gibt es dafür ne Lösung? Ich kenne das aus meinen anderen Auto so, das wenn die Sensoren was erfassen , es sofort piept.

Beim touareg zeigt es mir den OPS Bildschirm zwar an, aber der Ton kommt viel zu spät.

Danke

Gruss

Chris