

# OPS piept nicht bzw. Spät

Beitrag von „Sittingbull“ vom 25. September 2018 um 08:02

Hallo Chris,

herzlich willkommen hier im Forum - ich würde mich mal als erfahrenen Touareg Fahrer bezeichnen und dein Phänomen erscheint mir alles andere als normal. Die Sensoren erfassen die Hindernisse rechtfrüh und geben dann auch entsprechend laut, da muss etwas defekt sein



Grüße von Stephan 