

# OPS piept nicht bzw. Spät

**Beitrag von „orey“ vom 25. September 2018 um 08:11**

Danke für seine Antwort.

Optisch funktioniert das alles prima.

Nur das piepen, setzt sehr spät ein. Da stehe ich schon lange.

Man kann ja die Sensoren einstellen auf 10kmh 20kmh usw. Aber ich schätze mal das ändert nichts, da man ja nicht so schnell einpackt.

In der Anleitung steht ja, das es einige Sekunden dauern kann bis die Signale kommen. Aber das dauert mir dann doch zu lange. Das System ist zu lahm 😊