

RNS 510 Problem RFK ab Firmware 3xxx bis 5238 Lösung !!

Beitrag von „totsc33“ vom 27. September 2018 um 12:46

Hallo zusammen,

erstmal vielen Dank an die unzähligen Beiträge zu diesem Thema. Ich bin seit gestern auch stolzer Besitzer eines T-Reg FL 2008, und die ersten Sachen mit FW-Update und anderen Codiersachen sind fast erledigt, jetzt ist das lästige Thema mit der RFK und dem notwendigen Bugfix noch offen. Kann mir bitte einer per PN oder iwe auch immer einen Link zukommen lassen dass ich mir dann ne Disc basteln kann um die SW entsprechend zu ueberzeugen dass alles wieder schicke Biene ist?! Besten Dank an alle im Voraus.

Gruss Tom 