

Eigenartig !

Beitrag von „Hallertauer“ vom 27. September 2018 um 18:24

Wagen abgestellt, und nach ca. 3 Std. wieder in Betrieb genommen. Meldung im Display :
Abgas / Werkstatt.

Wagen fuhr ganz Normal obwohl die gelbe MKL leuchtete. In der Werkstatt Fehlerauslese :
Slave irgendwas, Sensor Bank 2 Luftgüte-Überwachung. Fehler !

Komplettes Reset, Fehler tritt nicht mehr auf ! Werkstatt meinte evtl. Kommunikations-Fehler /
Probleme der Steuergeräte unter einander.

Kennt Jemand von euch dieses Phänomen ?