

Bluetooth RNS510 keine Funktion

Beitrag von „fastjack“ vom 1. Oktober 2018 um 15:38

Ich weis das Dieses Thema zwar schon angesprochen wurde aber ich bin irgendwie zum schluss nicht ganz durchgestiegen deswegen hier vielleicht wiederholt 😊

Ich habe einen Touareg Baujahr 2008 als Rline (sofern das von Relevanz ist) und würde gern mein Android Handy mit Bluetooth verbinden dieses Funktioinert leider nicht. Es wird zwar erkannt aber sobald ich nach der Gerätesuche das Handy auswähle kommt die Mledung das das Handy nicht Kompatibel ist und beendet das ganze.

Deshalb hier die Frage an die Spezies

Was benötige ich nun damit ich in meinem Wagen Bluetooth nutzen kann oder besser welche Produkte muss ich erwerben um eine Umrüstung zu schaffen das es funktioniert.

Vielen dank für Eure Aufmerksamkeit.

Es grüßt Sven