

Scheinwerferwaschdüsen ohne Funktion

Beitrag von „molbrich“ vom 6. Oktober 2018 um 21:31

Das war eine haarsträubende Suche und Googelei inkl. 2h ERWIN, allein um den Einbauort des Relais der Scheinwerferwaschanlage herauszufinden.

Das Relais selbst heisst J39 ist vom Typ (53) und steckt in einem Relasträger/E-Box links von der Mittelkonsole und sehr verbaut unter der Schalttafel/Lenkrad.

Selbst 2 h ERWIN brachten kein eindeutiges Ergebnis, da das Problem die genaue und stets gleichbleibende und eindeutige Benennung des Einbauortes war.

Dieser Relasträger / E-Box ist sehr versteckt und ganz schlecht zugänglich verbaut unterm Lenkrad.

1. An einigen Stellen heisst es in der "E-Box unter der Schalttafel mitte" (ERWIN Stromlaufplan 11/1)

an anderen Stellen heisst "E-Box unter der Schalttafel links Nähe Mittelkonsole" (dies passt auch am besten), nirgends ist ein Foto oder Skizze zu finden die den genauen Ort zeigt.

2. Die Anleitung um das ganze Auszubauen spricht aber nicht von E-Box sondern und nicht Schalttafel, sondern

"Relasträger im Fußraum vorn links aus- und einbauen", tja und das ist dann die Anleitung um den Relasträger (der auch als E-Box bezeichnet wird) auszubauen. Auf dem Träger und den Relais steht aber kein "E7" oder "D7" und keine Bezeichnung drauf. Auch wenn man es draussen hat ist man nicht sicher, ob man nun das Relais J39 wirklich gefunden hat.

Ein Indiz dass es stimmt ist nur, dass in den ERWIN Anleitungen teilweise hinter Relais für Scheinwerferreinigungsanlage ein J39 (53) steht und 53 steht auf zweien der Relais die jeweils am Platz Nr 7 stecken, eines im Relasträger 1 und eines im Relasträger 2 von ("Relasträger im Fußraum vorn links aus- und einbauen"). Wenn alle Vermutungen passen, müßte das eine in D7 (53) das der Heckscheibenheizung sein und das in E7 (53) das der Scheinwerferreinigungsanlage.