

# **Ruckeln bei ca. 1500U/Min nur im Automatikbetrieb**

**Beitrag von „Dieter M.“ vom 8. Oktober 2018 um 21:19**

Hallo,

ich bin neu hier und habe ein Problem mit meinem Touareg 7L Facelift! Vielleicht könnt ihr mir weiterhelfen!

Ich habe Drehzahlschwankungen bei ca. 1500U/m um ca. 100U/m rauf und runter, sodass der Wagen merklich ruckt und man hört ein Brummen.

Sobald ich auf Tiptronic umschalte oder den Tempomat einschalte, ist das ruckeln bzw. die Drehzahlschwankungen und das Brummen sofort weg!

Es ist nur im normalen Automatikbetrieb!

Was kann das sein?

Bekommt das Getriebe in den verschiedenen Modis unterschiedliche Signale? Wenn ja, von wo und wo ist der Unterschied?

Danke schonmal im voraus!!!

Gruß

Dieter