

Gasdruckdämpfer Heckklappe wechseln.

Beitrag von „Hallertauer“ vom 10. Oktober 2018 um 20:18

Servus Gemeinde,

Heute hat mein T-Rex seinen TÜV-Termin, ohne Mängel gemeistert V 10 (Modell KONG 2007)

Wollte eigentlich in der Werkstatt noch die Gaslifter der Heckklappe gewechselt haben, aber der Meister sagte mir das dazu der komplette Himmel runter müßte, und auch je Gasdruckdämpfer ca. 100,-€ fällig wären. Zusammen mit einigen Std. an Arbeitszeit, sicher eine " Unsumme " !!

Diese Reparatur, habe ich nun bis auf weiters " Verschoben " !