

Luftfahrwerk, Probleme nach Tausch Restdruckhalteventil

Beitrag von „Hallertauer“ vom 11. Oktober 2018 um 19:52

Hatte so einen ähnlichen Fall im Frühjahr ! Wurde zwar nichts am Fahrwerk gewechselt (auser Reifen) aber versuch macht gluch !!

Werkstatt hatte beim Aufheben vergessen das Fahrwerk zu " Sperren ".
Anschließend hing die rechte Seite runter !

Nach einem Vollcheck mit dem Diagnosegerät, und dem rauslöschen einiger " Fehler ", war alles wieder in Ordnung.
Bis Heute !

Hallertauer.