

## nach 2 Monaten Reifen weg

**Beitrag von „Nofretete“ vom 13. Oktober 2018 um 17:20**

Hallo,

danke einstweilen für eure Antworten.

Das Auto hat nun 210 tkm runter, allerdings fast nur AB und bisweilen noch nie im Gelände oder Anhängerbetrieb.

Die Spur hatte ich einstellen lassen, weil sich die Reifen einseitig (nach aussen) abgefahren haben.

Ich bekam das Auto wieder, angeblich die Achse eingestellt und nun nach 2 Monaten aussen absolut blank, kein Profil mehr zu sehen.

Könnte ja noch verstehen das Teile an der HA getauscht werden müssten aber nicht zig Dinge an der Vorderachse :-/

Fragen:

1. Gibt es diese Teile auch vom Aftermarket oder nur VAG?
2. Welche Teile sind dafür von Nöten?