

nach 2 Monaten Reifen weg

Beitrag von „Wastel“ vom 15. Oktober 2018 um 07:33

Moin

Wie eigentlich schon einmal vor ein paar Tagen sehr ausführlich beschrieben wie ich das Problem mit der nicht einstellbaren Spur in den Griff bekommen habe, wirst Du wohl das selbe Problem haben.

Die Einstellschrauben in den Querlenkern sind in den Gummibuchsen festgegammelt. Wenn man sie dreht will sich das ganze Gummi mitdrehen, was aber nicht möglich ist.

Rausschlagen lassen sich die Schrauben so gut wie gar nicht, da man nich rankommt. Fahr in eine kleine Werkstatt und lasse prüfen ob sich die Einstellschrauben drehen. Wenn nicht sollen sie die Buchsen und Schrauben tauschen. Die Schrauben sollen sie dann mit Anti Size einsetzen, damit diese nicht mehr festgammeln.

Danach beim VW Betrieb die Spur einstellen lassen. Feddich.

Das ganze hat mich in etwa 500 Euronen gekostet, wobei das tauschen der Buchsen die Hauptkosten verursachte. Hatte die Teile selber besorgt und auch beim Einbauen wurde "scharf" gerechnet.

Denke wenn Du es machen läßt wird es etwas teurer.

Schöne Grüße von der Ostsee

Jens