

Stellmotor der Temperatur- klappe links -V158-

Beitrag von „rebell“ vom 19. Oktober 2018 um 09:59

Hallo zusammen!

Leider bekomme ich im Moment immer öfter in den Genuss einer kostenlosen Sauna im dicken. Ich habe hier einiges gelesen, dass bei einigen die Beifahrerseite kalt blieb, bei mir bleibt die Fahrerseite warm, um nicht zu sagen heiß.

Hat jemand diesen Stellmotor schon mal gewechselt?

Ich habe grade mal geschaut, ohne größere Demontagen komme ich da nicht ran, da ist so einiges an Steuergeräten im Weg.

Aber evtl. hat ja jemand den ein oder anderen Tipp für mich.

Habe einen T bj 2006, 2Zonen Climatronic