

Laufende Ausfälle Assistenzsysteme seit Herbstanfang

Beitrag von „Hollowman“ vom 21. Oktober 2018 um 16:28

Hi, an einem Passat B8 hatte mein Kollege so ein Problem mal nach dem Austausch der Windschutzscheibe.

Damals hatte sich das Gelpad zwischen dem Sensor und der Scheibe etwas gelöst, da es beim Verkleben zu kalt war.

Vlt hast du ja ein ähnliches Problem - wenn auch nicht die selbe Ursache.... kann sich ja auch so evtl mal lösen.

Grüße aus Hersbruck 🙌