

Luftfahrwerk Touareg 7l Bj.2005....verzweifile....

Beitrag von „outramer“ vom 21. Oktober 2018 um 17:47

Hallo ...

habe das ganze Forum durchgelesen aber nichts zu dieser Problematik gefunden....Bitte um Nachsicht....

ich bin am verzweifeln....

es begann, mit Fehlermeldung Stop Fahrwerk Werkstatt.....soweit so gut---Werkstatt (private Allmarkenwerkstatt) Auto an den Tester...Ventileinsteller arbeitet nicht...gut...Teil gewechselt...jetzt war der Kompressor am arbeiten wie verr