

# **Laufende Ausfälle Assistenzsysteme seit Herbstanfang**

**Beitrag von „mrcsprll72“ vom 22. Oktober 2018 um 12:59**

Servus,

danke für den Hinweis. Aber das kommt bei mir nicht in Frage. Fahrzeug ist ja quasi neu, kein Tausch Windschutzscheibe usw. Scheint wohl an der Kälte zu liegen. Kannte ich nur aus meinen anderen Touareg nicht so massiv. Ab und zu kam das mal vor. Aber beim TIII ist das jeden Tag.

vG Marcus