

Laufende Ausfälle Assistenzsysteme seit Herbstanfang

Beitrag von „coala“ vom 22. Oktober 2018 um 18:03

[Zitat von mrcsprll72](#)

[...] Fahrzeug ist ja quasi neu, kein Tausch Windschutzscheibe usw. Scheint wohl an der Kälte zu liegen. Kannte ich nur aus meinen anderen Touareg nicht so massiv. Ab und zu kam das mal vor. Aber beim TIII ist das jeden Tag. [...]

Servus Marcus,

ich reihe mich mal mit meinem Fahrzeug (08/2018) ein, bereits leichte Kondensation auf der Scheibenoberfläche bringt einige Systeme gehörig aus dem Takt, auch nach mehrfacher Betätigung von Scheibenwischer und Wisch-Wasch-Anlage. Meine vorherigen Touareg hatten diesbezüglich keine Probleme, da besteht scheinbar (auch hier) noch Verbesserungsbedarf!

Grüße
Robert